BLOCS-PORTES PALIERS REHABILITATION

1V EI60 - IGIAPHONE - REHABILITATION

Référence Commerciale : 1V IGIAPHONE

MBA-174

PV FEU : EFR-21-003932
PV ACOUSTIQUE : AC18-26077090-3
Stabilité : 2(b) suivant EN12219

FEU : EI_1 60 R / V
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 41(-2 ; -6)
Avec seuil R_A=39dB
THERMIQUE : Amb. int. = 1,2 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Pour montage sur huisserie (ou bâti) scellée existante en acier uniquement		
HUISSERIE	Bâti réhabilitation en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air Seuil suisse acier		
VANTAUX	Épaisseur 65 mm - Contrefeuilluré Cadre bois exotique Âme avec 2 tôles Joint intumescent sur 3 côtés **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 44kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2000 à 2140 Largeur : 810 à 930
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure multipoint		
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :
- **2 joints balai (R_A = 39 dB)**
- **2 plinthes automatiques (R_A = 38 dB)**

Quincailleries :
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage
- Serrure multipoint A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)