


Huisseries réhabilitation - Portes bois

Exemples non limitatifs : nous consulter pour cas particuliers

HM011

Les configurations ci-dessus sont conformes aux caractéristiques de résistance au feu de certains blocs-portes MALERBA (cf catalogue Portes Bois) sous réserve d'une feuillure d'huisserie existante de 30 x 10 minimum (A x B)

Rives droites sur huisserie bois existante



Rives droites sur huisserie métallique existante

