

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



1V EI30 DAS - GD - LINTEAU MOTORISE - SANS MONTANT SANS FILEUR

Référence Commerciale : 1V/DA GD LINTEAU OP

MBD-485

PV FEU : 11-A-413

FEU : EI₁ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061

Conformité NF EN 16005



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » : - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, de type 120/90, classées EI60 - Murs béton ou parpaings creux ou pleins d'ép.120mm mini, (pose après coup seulement) Réservation tableau (MBO-068), avec obligation d'une imposte plaque de plâtre					
	Nous consulter pour autres situation de mise en œuvre					
HUISSERIE	Traverse en bois exotique ou européen de section mini 138 x 68 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier					
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en périphérie Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 40kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2400			
			Largeur : 630 à 1230			
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90° Butée de porte recommandée		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes			
EQUIPEMENTS (*)	Pivot LINTEAU MOTORISE SEVAX T5 PLM (EN 3 ; 4 ou 5) encastré dans la traverse haute avec boîtier de raccordement et sélecteur de mode Modes de commande : - Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts - Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation sur ligne de télécommande (Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée)			
			24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis
			1.5W	1.5W	1.5W	1.5W
	180W alimentation de fonctionnement					
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage					

VARIANTES ADMISES

- Équipements :**
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé en traverse haute,
 - Déclencheur :
 - Ouverture manuelle avec/sans contact
 - Ouverture automatique sans contact (Radar de détection)
 - Autre déclencheur d'ouverture sur consultation
 - Organe de protection (FLATSCAN) (MALER-60190) évitant le cisaillement des doigts - fortement conseillé suivant EN16005
- Plan de principe du câblage :** (MBO-067)
- Quincailleries :**
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-065)
 - Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
 - Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox MBO-054)
- Regards vitrés EW30 ou EI30 :** (MBO-027-2)
- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- SEVAX SMA (vantail mini 660)
(contact de position de sécurité intégré)

(*) « La fonction d'ouverture automatique en cas de détection incendie (désenfumage), disponible sur l'opérateur d'ouverture, n'est pas compatible avec les caractéristiques techniques du bloc-porte et rend caduque les procès-verbaux de résistance au feu et les éventuelles certifications afférentes ».



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) V-0