BLOCS-PORTES DAS EI30



MVD-0133

2V EI30 DAS VITRE - MOTORISE - FEUILLURE

Référence Commerciale: 2V GV SA30 OP

FEU: E30-EI₁30 / R/V









SOLUTIONS DE EN ŒUVRE

PV DAS: SA 120005

PV FEU: EFR-15-000823

« A l'avancement » ou « Après coup » :

murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,

CERTIFICAT: 131/16/2091

carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)

- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées El60, d'épaisseur mini 72/36
- cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-E130 ou E160

HUISSERIE	Huisserie bois européen (Hêtre ; Frêne ; Chêne et Châtaigner LCA) section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Contrefeuillure 3 côtés Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail : sans PVB : 43kg/ m ² avec PVB : 48kg/ m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2455 Largeur fond de Feuillure : 2253 maxi Vantaux égaux Service : 830 à 1130 Semi-fixe : 730 à 1130
FERRAGE	4 ou 5 paumelles 160x80 sur roulement à billes (suivant les dimensions) Sans point de condamnation		Vantaux inégaux Service: 830 à 1230 Semi-fixe: 730 à 1030

Consommation

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

VITRAGE

(*)

Vitrage feuilleté EI30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)

Marquage du vitrage par la vitrophanie (2 bandes dépolies horizontales de 50 mm)

Bandeau Opérateur d'ouverture avec sélecteur de fermeture Intégré - Angle Maxi en attente : 110° Bras glissière (posé côté paumelles uniquement)

Déclencheur ouverture manuel sans contact (CLEAN SWITCH) Modes de commande :

• Télécommandé, par rupture sous 24 ou 48 volts

Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

(Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée) 24V Rupt 48V Rupt 2.6 W 2.6W

A peindre / A vernir **FINITIONS**

Équipements:

Opérateur d'Ouverture : ED100 (MALER-60187) ou ED250 (MALER-60188)

Sélecteur de fermeture + levier d'entraînement

- ED100 (EN 3-4) posé côté paumelles avec bras glissière : largeur ≤ 1100
- ED100 (EN 3-4) posé côté opposé aux paumelles avec bras compas : largeur ≤ 1100
- ED250 (EN 4-5) posé côté paumelles avec bras glissière si : 951 ≤ largeur ≤ 1230
- ED250 (EN 4-5) posé côté opposé aux paumelles avec bras compas si : 951 ≤ largeur ≤ 1230
- Déclencheur :
 - Ouverture manuelle sans contact (CLEAN SWITCH)
 - Ouverture automatique sans contact (RADAR EAGLE) (MALER-60191)
 - Autre déclencheur d'ouverture sur consultation
- Organe de protection (FLATSCAN) (MALER-60190) évitant le cisaillement des doigts fortement conseillé suivant EN16005
- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huisserie

Quincailleries:

- joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie et de battement
- Ferrage par 4 ou 5 paumelles 160x80 INOX
- Serrure électrique motorisée (DORMA SVP 2251/2252) associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Verrou Automatique à Mortaiser (VAM) obligatoire si point de fermeture sur service

Vitrages:

- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

Verrouillage d'Issues de Secours :

Type « gâche électrique » à rupture : DORMA TV500 en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement)



Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



Montage en milieu soumis aux UV:

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV Une seule face peut être exposée aux UV (préciser à la Cde)

(*) « La fonction d'ouverture automatique en cas de détection incendie (désenfumage), disponible sur l'opérateur d'ouverture, n'est pas compatible avec les caractéristiques techniques du bloc-porte et rend caduque les procès-verbaux de résistance au feu et les éventuelles certifications afférentes ».





