

BLOCS-PORTES PALIERS REHABILITATION




1V EI60 - IGIABLINDE BP1 - REHABILITATION



Référence Commerciale : 1V IGIABLINDE BP1

MBE-060

Fixation sur ancienne
huissierie métallique



* Côtes à nous communiquer
impérativement pour toute étude

Nota: Côtes ouvrant et nouveau Fond de
Feuillure, en fonction des anciennes
côtes de passage et de Fond de Feuillure